

UTVÄRDERING AV DABBSJÖ MOT NORSKA OCH SVENSKA RIKTLINJER


SwedCOLD 2019-04-09

Anders Sjödin och Gjermund Molle



Dabbsjö, huvuddata

- ▶ Dammsäkerhetsklass A
- ▶ Magasin 337 Mm³
- ▶ Regleringsamplitud 25,5 m (DG +417 m)
- ▶ Dammhöjd 45 m
- ▶ Stenfyllningsdamm 530m



Dabbsjö, historik

► Byggherre	Båkab
► Projektör	VBB
► Drifftaget	1969
► I Statkrafts regi	2009
► FDU nr1	1999
► Besiktningar	2004, 2007 och 2010
► Dammsäkerhetshöjande projekt	2010-2015
► FDU nr2 (jämförelse mot NVE:s krav)	2015
► FI	2018

RIDAS TV6 fr. 2011

Vid genomförande av FDU skall det övervägas att anlita internationell expertis, detta gäller särskilt dammar tillhörande konsekvensklass 1+.

Dabbsjö, säkerhetshöjande åtgärder 2010-2015




- ▶ 2010 Utredning inleds
- ▶ 2011 Modellförsök NTNU Trondheim;
- ▶ 2012-2015 Dammsäkerhetshöjande åtgärder;
 - arbete på befintliga utskov för ökad avbördningssäkerhet
 - arbete med nytt utskov (överfallströskel) för ökad avbördningsförmåga
 - förstärkning av fyllningsdamm
 - arbete med damminstrumentering och övervakning
 - arbete med ny tillfartsväg från höger sida



Jämförelse mellan Svenska och Norska regelverk

Syfte med jämförelsen

- ▶ Tydliggöra grundläggande skillnader i tekniska krav mellan olika länder.
- ▶ Statkraft Norge är väl känd med NVE:s krav
- ▶ Statkraft Sverige är väl känd med RIDAS krav
- ▶ Tidpunkten valdes då Dabbsjös säkerhethöjande projekt var klart och anläggningen ansågs vara utan brister mht RIDAS.
- ▶ Olof Dahlén på Norconsult i Oslo engagerades



9. April 1940



Klokken 04:21 norsk tid 9. april 1940 ble det åpnet ild mot den tyske krysseren «Blücher». Krigen i Norge var et faktum. 830 av 1308 mann døde i det kalde vannet.



Annen verdenskrig 1939 - 1945

► Operasjon Chastise – Royal Air Forces - 17.mai 1943:




Møhne Dam (Ruhr)

«Dambusters»



Eder Dam (Ruhr)



Dambygging i Norge/Sverige 1940-1950 tallet

- ▶ «Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd»
1948 - 1985



- ▶ «Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar»
1942 – 1983?



Bakgrunn – Notat skrevet av fra R. Heggstad

FORSVARSMESSIG SIKRING AV DAMANLEGG.

av

sivilingeniør Ragnar Heggstad.

- ▶ **Kurs holdt for sivilforsvarsledere ved elektrisitetsverker, kraftstasjoner og drivstofflagre, Oslo 2.-6. oktober 1950**
- ▶ **Heggstad var professor ved NTH Trondheim fra 1961 – 1985**

Retningslinjer i Sverige – 1950?

I Sverige hvor alle planer for större damanlegg skal forelegges "Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar", forlanges at alle större dammer i seg selv skal være mest mulig motstandsdyktige mot Ödeleggelse ved angrep. Tiltak som bevakning, luftvernartilleri, sperrenett, maskering o.l. betraktes som underordnede beskyttelsestiltak.

De angropsväpen som det föreskrivs å träffa sikringstiltak mot är följande:

- 1) Tunge bomber, sloppet direkt på dammen eller i vannet ovenfor dammen (i siste tilfellet vil spreng- och knusevirkningene som oftast bli störst och öka med vanndybden (fordemningen)).
- 2) Flytorpedor sloppet i vannet ovenfor dammen och i rörelse mot dammen.
- 3) Minen sloppet i vassdraget ovenför dammen och beregnet på att föres ned på dammen med strömmen - enten flytande på eller svevande i vannet - eller också rullande på bunnen.
- 4) Beskyttelsestiltak mot sabotasje.


Men hva skjedde senere

- ▶ **Hvorfor fikk vi så forskjellige (beredskaps)krav til utforming av dammer i Norge og Sverige??**
- ▶ **Norge gikk inn i NATO**
- ▶ **Sverige forble nøytral ...?**

Dabbsjö – før ombygging



Upgraderingar ur dammsäkerhetssynpunkt



Dabbsjö etter ombygging - 2016

2 Luckor




Den norske løsningen 77 m tröskel




Jan Liif's Tröskel

Fribord (klasse 4 = klasse A)



- ▶ Dammens og tetningskjernens fribord er tilfredsstillende med hensyn på **naturgitte laster**, men ikke med hensyn til minimumskrav for en dam i høyeste bruddkonsekvensklasse

Kronevern (klasse 4 = klasse A)



- ▶ Steinstørrelsen i kronevernet er for liten ($V < 1 \text{ m}^3$)

Oppstrøms skråningsvern



Skråningsvernet er ikke tilfredsstillende. Det er for liten minste stein-størrelse og det er ikke utført som **plastring**

Nedstrøms skråningsvern



- ▶ **Nedstrøms skråningsvern** har ikke tilfredsstillende steinstørrelse. Ikke utført som «plastring»

Avvik i forhold til det norske regelverket:

- ▶ **Drenasjekapasiteten** i nedstrøms skråning og damtå er ikke tilfredsstillende (forskjellige krav i Sverige og Norge).
- ▶ Ved ombyggingen er det brukt en dimensjonerende lekkasje på $0,2 \text{ m}^3/\text{s/m}$, mens Damsikkerhetsforskriften stiller krav om $0,5 \text{ m}^3/\text{s/m}$.

Instrumentering




For få kjernebolter

Dammen har totalt 8 stk. poretrykksmålere for overvåking av poretrykk i nedstrøms filter og støttefylling.


Kravet til poretrykksmåling ville neppe blitt aktuelt i Norge når kun deler av støttefyllingen er fundamentert på løsmasser med mindre mektighet.

Manglende skrånings- og kronebolter



Beredskapsmessig nedtapping

- ▶ NVE –krav
 - ca 1 m/døgn til 6 m under HRV (DG)
 - ▶ Dabbsjö har noe for lav tappekapasitet:
 - ca. 0,6-0,7 m/døgn
 - ca. 10 døgn for å senke 6 m
 - Avviket fra kravet på ca. 1 m/døgn vil sannsynligvis bli akseptert.
 - ▶ På grunn av usikkerhet rundt manøvrering av bunntappelukken ved DG ville det blitt stilt krav om oppgradering av denne.



Konklusjon i forhold til det norske regelverket

► registrert avvik:

- **Oppstrøms skråningsvern** er ikke tilfredsstillende (for liten minste steinstørrelse). Ikke utført som «plastring»
- **Dammens og tetningskjernens fribord** er tilfredsstillende med hensyn på naturgitte laster, men ikke med hensyn til minimumskrav for en dam i høyeste bruddkonsekvensklasse.
- **Steinstørrelsen i kronevernet** er for liten ($V < 1 \text{ m}^3$)
- Tvilsom utforming med hensyn til **tele i tetningskjernen**.
- **Nedstrøms skråningsvern** har ikke tilfredsstillende steinstørrelse. Ikke utført som «plastring»
- **Drenasjekapasiteten** i nedstrøms skråning og damtå er ikke tilfredsstillende (forskjellige krav i Sverige og Norge).
- Utlegging av en **ekstra støttefylling** (overskuddsmasser/tipp) utenpå skråningsvernet ville ikke blitt akseptert i Norge.
- Mangelfull **instrumentering** med hensyn på registrering av setninger og deformasjoner.
- **Anlegget har for liten beredskapsmessig tappekapasitet.**

► **Dammen gir likevel inntrykk av å være i god stand og med en utforming som gir en høy grad av sikkerhet.**

Noen tanker rundt krav med hensyn til flomavledning i Norge og Sverige



Dimensjonerende flöde/ flom

- ▶ Sverige: **Q_{100} avledes ved DG (Vattendom?)**
- ▶ Norge: **Q_{1000} avledes ved DFV og ikke HRV**

DFV = dimensjonerende flomvannstand

HRV = høyeste regulerte vannstand (DG)

Dette er forklaring til at det er bygd så få overløp i Sverige – bruker luckor!

Krav til flomberegninger

Klasse	Bruddgrensetilstand - flomstørrelser for dimensjonering av dam med flomløp (dimensjonerende flom, Q_{dim})	Ulykkesgrensetilstand – flomstørrelser for kontroll av dammens sikkerhet mot brudd (ulykkesflom)	
	Generelt krav (alle dammer) ^I	Generelt krav (alle dammer)	Tilleggskrav for anlegg med manøvrerbare flomløp
4 og 3	Q_{1000}	Q_{PMF}	Q_{1000} med lukesvikt
2	Q_{1000}	$1,5 \cdot Q_{1000} / Q_{\text{PMF}}^{\text{II}}$	Q_{1000} med lukesvikt
1	Q_{500}	$1,5 \cdot Q_{500} / Q_{\text{PMF}}^{\text{II}}$	Q_{500} med lukesvikt

Ved fare for tilstopping skal det i bruddgrense-tilstand regnes med minimum 25 % tilstopping i flomløpet ved avledning av Q_{dim} (§ 5-7)

Antall flomluker (n):	Full svikt på:
1-3	en luke
4-6	to luker
$n \geq 7$	tre luker

Andre krav i damsikkerhetsforskriften

- ▶ Flomavledningen skal fortrinnsvis skje ved faste overløp med standard overløpsprofil, fastlagt for dimensjonerende avløpsflom (§ 5-8)
- ▶ Manøvrerbare løp skal benyttes bare der de sikkerhetsmessige konsekvenser ved funksjonssvikt er små



TACK

Gjermund och Anders



www.statkraft.se